




Recomandări privind exploatarea sobelor pe bază de combustibil solid

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ !



Curățiți obligatoriu canalele de evacuare a fumului de cenușă înainte de începerea sezonului de încălzire !



Amplasați materiale combustibile în fața focarelor la distanța mai mare de 1,5 m !



Instalați în fața ușilor sobelor o tablă metalică cu dimensiunile de 50 x 70 cm !



Evitați supraîncălzirea sobelor în condiții de temperaturi joase și frig extrem. Faceți focul în sobă de mai multe ori pe zi !



Supravegheați în permanență focul în sobe !



Stingeți focul cu 2 ore înainte de somn !



Instalați detectoare de fum în dormitoare !

La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură SE INTERZICE:



Aprinderea focului cu benzină, sau alte lichide inflamabile !



Utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare sau cu ușițele defecte sau deschise!



Folosirea lemnului mai lungi decât vatră, precum și raîncărcarea sobei cu lemne pe noapte !



Uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor materiale combustibile !

ATENȚIE !

Nu lăsați copiii fără supraveghere.



**NU UITAȚI !
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA !**

ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI

