

**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

**1. Dispoziții generale**

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	<b>Inspectoratul General pentru Situații de Urgență</b>
1.2.	Obiectul achiziției:	<b>Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto</b>
1.3.	Numărul procedurii:	<b>18/01528</b>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<b>Cerere a ofertelor de prețuri</b>
1.5.	Codul CPV:	<b>50112000-3</b>
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	<b>39 din 18.05.2018</b>
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	<b>Ministerul Finanțelor</b>
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<b>Inspectoratul General pentru Situații de Urgență</b>
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	<b>Nu se utilizează</b>
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	<b>Inspectoratul General pentru Situații de Urgență</b>
1.11.	Destinatarul:	<b>Inspectoratul General pentru Situații de Urgență</b>
1.12.	Limba de comunicare:	<b>De stat</b>
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: <b>mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69</b> Tel: <b>022 220362</b> Fax: <b>022 220362</b> E-mail: <b>achiziții@dse.md</b> Persoana de contact: <b>CURNIC ANGELA</b>
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

**2. Listă Servicii și specificații tehnice:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Servicii solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>1</b>		<b>NISSAN X-TRAIL 2,0i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081</b>			
1.1	50112000-3	NISSAN X-TRAIL 2,0i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Filtru de ulei QG15/18DE 3 buc. 2 Garnitura dopului de scurgere a uleiului 3 buc. 3 Filtru de aer QASHQAI T31 3buc. 4 Butuc din față 1 buc. 5 Butuc din spate 1 buc. 6 Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30 14 litri 7 Filtru salon QASHQAI J10 1 buc. 8 Plăcuțe de frână față 1 set 9 Plăcuțe de frână spate 1 set 10 Bucșa stabilizatorului față 2 buc. 11 Bucșa stabilizatorului spate 2 buc. 12 Sailent-bloc al punții față 2 buc. 13 Rulment al butucului față 2 buc. 14 Bară a stabilizatorului față 1 buc. 15 Piese de schimb suplimentare (+3%) 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Deservirea tehnică 3 buc. 2 Ungerea lacătelor 2 buc. 3 Schimbul plăcuțelor de frână față 1 buc. 4 Schimbul plăcuțelor de frână spate 1set. 5 Schimbul butuc din față 1 buc. 6 Reglarea axei (RDNC) a roților 1 buc. 7 Schimbul bușelor stabilizatorului față 1 buc. 8 Schimbul bușelor stabilizatorului spate 1 buc. 9 Schimbul sailent-bloc ai punții față 2 buc. 10 Schimbul butuc din spate 1 buc. 11 Schimbul bară a stabilizatorului 1 buc. 12 Rulment al butucului față 2 buc. 13 Lucrări neprevăzute (+3%) 1 buc.
<b>2</b>		<b>ŠKODA OCTAVIA 2 buc. 1,6i (TMBDK41U478872200) anul 2007, (TMBDX41UX98845636), anul 2008</b>			

2.1	50112000-3	ŠCODA OCTAVIA 2 buc. 1,6i (TMBDK41U478872200) anul 2007, (TMBDX41UX98845636), anul 2008	Bucată	2.00	Piese de schimb: 1 Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 19 litri 2 Filtru de ulei Octavia 1.6 4 buc. 3 Filtru de aer Octavia 1.6 4 buc. 4 Filtru salon Octavia 1.6 4 buc. 5 Filtru combustibil Octavia 4 buc. 6 Lichid de răcire G12(1=100ml) 10 buc. 7 Lichid de frână Donax YB 0,5 L 2 buc. 8 Plăcuțe de frână față Octavia 2 set 9 Plăcuțe de frână spate Octavia 2 set 10 Sailentbloc față 2 buc. 11 Ambreiaj 1 set 12 Ulei cutie de viteză manuală 3 litri 13 Articulație tripodă 2 buc. 14 Sailentbloc spate 2 buc. 15 Bueșa stabilizatorului 4 buc. 16 Ulei transmisie Getriebeoel EP 75w90 1 lit. 17 Tija stabilizatorului 1 buc. 18 Pernuța amortizatorului față 1 buc. 19 Inel de abataj al amortizatorului față 1 buc. 20 Apărător noroi al amortizatorului față 1 buc. 21 Mecanism stergătoare parbriz 1 set. 22 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Deservirea tehnică 4 buc. 2 Controlul sistemului electric 2 buc. 3 Ungerea lacătelor 4 buc. 4 Diagnostic ambreiaj 1 buc. 5 Ambreiaj reparație 1set 6 Schimb set ambreiaj 1 set 7 Schimbul plăcuțelor de frână față 2 set. 8 Schimbul plăcuțe de frână spate Octavia 2 set 9 Schimbul sailentbloc punte față 2 buc. 10 Schimbul sailentbloc punte spate 2 buc. 11 Schimbul bușei stabilizatorului 2 buc. 12 Schimbul articulațiilor tripodă 2 buc. 13 Schimb pernuța amortizatorului față 1 buc. 14 Reglarea unghiurilor roților 3 buc. 15 Demontarea, instalarea axei de acțiune 1 buc. 16 Demontarea, instalarea apărător noroi 1 buc. 17 Schimbul tije stabilizatorului 2 buc. 18 Schimbul uleiului cutiei de viteză manuală 3 litri 19 Mecanism stergătoare parbriz 1 set. 20 Servicii neprevăzute (+3%)
3		<b>Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416</b>			
3.1	50112000-3	Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei 10W40 (motor benzină) 10 lit. 2 Filtru de ulei 1 buc. 3 Filtru de aer 1 buc. 4 Filtru de combustibil 1 buc. 5 Saboți de frână față 1 set 6 Saboți de frână spate 1 set 7 Pivot 2 buc. 8 Discuri de frână față 1 set. 9 Bară viraj 1 buc. 10 Cap bară viraj 2 buc. 11 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Schimbul uleiului 1 buc. 2 Schimbul filtrului combustibil 1 buc. 3 Schimbul filtrului de aer 1 buc. 4 Schimbul al saboților față 1 set. 5 Schimbul al saboților spate 1 set. 6 Schimbul pivotului 2 buc. 7 Schimbul bară viraj 1 buc. 8 Schimbul capului bară viraj 2 buc. 9 Antifreeze Clasic X-Freeze 5 kg kg. 6,5 10 Reglarea axei față(R-D-N-C) 1 buc. 11 Schimbul discurilor de frână față 1 set. 12 Servicii neprevăzute (+3%)
4		<b>MITSUBISHI L – 200 - 3 unități anul 2011. MAI -9188 MMCJNKB40CDZ00844449 ; MAI -9190 MMCJNKB10CDZ00900; MAI -9444 MMCJNKB40BD031318</b>			

4.1	50112000-3	MITSUBISHI L – 200 - 3 unități anul 2011. MAI -9188 MMCJNKB40CDZ00844449 ; MAI -9190 MMCJNKB10CDZ00900; MAI -9444 MMCJNKB40BD031318	Bucată	3.00	Piese de schimb: 1 Ulei motor SHELL 5W40 32 litri 2 Filtru combustibi 8 buc. 3 Filtru aer 8 buc. 4 Filtru salon 8 buc. 5 Filtru ulei 8 buc. 6 Ulei SPIRAX pentru transmisie 80W90 12 litri 7 Set al curelei MGM (GPM): amortizator vibrații, curea de distribuție, rulment, curea axială, rulment, rulment, seal, seal. 3 set. 8 Parbriz din spate portbagaj 1 buc. 9 Antifreeze Clasic X-Freeze 5 kg 24 kg. 10 Plăcuțe de frână față—4605A198 4 set 11 Plăcuțe de frână spate 4 set 12 Amortizatoarea față 2 buc. 13 Amortizatoarea spate 2 buc. 14 Pastă pt cilindri--1000001101 0,5 kg 15 Ulei 75W80 Spirax S6 GXME (209) pentru transmisie 18,9 litri 16 Bucșă stabilizator față 3 set. 17 Bucșă stabilizator spate 3 set. 18 Lichid de frână PocDot-4(455) 3 buc. 19 Piese de schimb neprevăzute (+3%) Servicii de deservire: 1 Deservirea tehnică 8 buc. 2 Schimb parbriz din spate portbagaj 1 buc. 3 Ungerea nodurilor 9 buc. 4 Reglarea frânei de mină 3 buc. 5 Schimbul Seturilor al curelei MGM (GPM): Amortizator vibrații, curea de distribuție, rulment, curea axială, rulment, rulment, seal, seal. 3 buc. 6 Schimbul plăcuțelor de frână față; spate 8 set. 7 Schimbul bucșă stabilizator față 3 set. 8 Schimbul bucșă stabilizator spate 3 set. 9 Reglarea unghiurilor 2 buc. 10 Reparație electrică girofar 1 buc. 11 Deservire acumulator 8 buc. 12 Schimbul amortizatoarea față 2 buc. 13 Schimbul amortizatoarea spate 2 buc. 14 Servicii neprevăzute (+3%)
5		<b>Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264</b>			
5.1	50112000-3	Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei motor 5W40 14 litri 2 Filtru ulei 2 buc. 3 Filtru aer 2 buc. 4 Plăcuțe de frână față 1 set 5 Plăcuțe de frână spate 1 set 6 Bucșă stabilizatorului față 2 buc. 7 Bucșă stabilizatorului spate 2 buc. 8 Bugii 1 set. 9 Lanț de distribuție în set 1 set. 10 Cureaua amplificatorului hidraulic 1 buc. 11 Cureaua generatorului 1 buc. 12 Rolă de tensionare 1 buc. 13 Stergătoare pentru parbriz față, spate 3 buc. 14 Lichid de frână 2 litri. 15 Braț inferior față 1 buc. 16 Braț superior față 1 buc. 17 Piese de schimb neprevăzute (+3%) Servicii de deservire: 1 Deservirea tehnică 2 buc. 2 Schimb lanț de distribuție în set 1 set. 3 Schimb cureaua amplificatorului hidraulic 1 buc. 4 Schimb cureaua generatorului 1 buc. 5 Ungerea nodurilor 2 buc. 6 Reglarea frânei de mină 2 buc. 7 Schimbul plăcuțelor de frână față; spate 2 set. 8 Reglarea unghiurilor roților 1 buc. 9 Schimb bugii 1 set. 10 Schimb bucșă față 2 buc. 11 Schimb bucșă spate 2 buc. 12 Braț inferior față 1 buc. 13 Braț superior față 1 buc. 14 Schimb Stergătoare pentru parbriz față, spate 3 buc. 15 Servicii neprevăzute (+3%)
6		<b>Opel Zafira , anul 2004, COD VIN WOLOTGF7542190713</b>			

6.1	50112000-3	Opel Zafira , anul 2004, COD VIN WOLOTGF7542190713	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei 10W40 8lit. 16 lit. 2 Filtru ulei 2 buc. 3 Filtru aer 2 buc. 4 Filtru combustibil 1 buc. 5 Plăcuțe de frână față 1 set 6 Plăcuțe de frână spate 1 set 7 Garnitura capacului supapelor 1 buc. 8 Bară de direcție 2 buc. 9 Curea generator 1 buc. 10 Curea amplificatorului hidraulic 1 buc. 11 Rolă de tensionare 1 buc. 12 Braț inferior față 1 buc. 13 Braț superior față 1 buc. 14 Tijă de direcție 2 buc. 15 Suport al tobei de eșapament 1 set. 16 Termostat 1 buc. 17 Lichid de frână dot 4 0 .5 l 2 buc. 18 Saileintbloc al brațului de jos 4 buc. 19 Saileintbloc al brațului de sus 4 buc. 20 Ambreiaj în set 1 set 21 Ulei cutie de viteză manuală 3 litri 22 Reparatie pompei de injectie 1 buc 23 Piese de schimb în asortiment 1 buc Servicii de deservire și reparație: 1 Verificarea stării tehnice 2 buc. 2 Deservirea tehnică 2 buc. 3 Diagnosticul ambreiaj 1 buc 4 Ambreiaj-reparație 1 buc 5 Diagnosticul sistemului electric 2 buc. 6 Schimbul ambreiaj în set 1 set 7 Schimbul de ulei 2 buc. 8 Schimbul filtrului de aer 2 buc. 9 Ulei cutie de viteză manuală 3 litri 10 Schimbul filtrului de combustibil 2 buc. 11 Schimbul sabot de frână față; spate 2 set 12 Schimbul garniturii capacului supapelor 1buc. 13 Reglare supape 1 buc. 14 Schimbul barei de direcție 2 buc. 15 Schimbul curelei generatorului 1 buc. 16 Curea amplificatorului hidraulic 1buc. 17 Rolă de tensionare 1buc. 18 Schimbul suport al tobei de eșapament 1buc. 19 Schimbul termostatului 1 buc. 20 Schimbul braț inferior față 1 buc. 21 Schimbul braț superior față 1 buc. 22 Schimbul tijă de direcție 2 buc. 23 Schimbul articulației exterioare 1 buc. 24 Reglare supape 1 buc. 25 Reglarea unghiurilor roților față; spate 1buc. 19 Deservirea sistemul. de condiționare a aerului 1 buc. 20 Servicii neprevăzute
7		<b>VOLSKSWAGEN Transporter 2014,MAI 9221 WV1ZZZ7HZEH104839</b>			
7.1	50112000-3	VOLSKSWAGEN Transporter 2014,MAI 9221 WV1ZZZ7HZEH104839	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei motor Castrol 5W-30 8 litri 2 Filtru de ulei 1 buc. 3 Filtru de aer 1 buc. 4 Filtru habitaculu 1 buc. 5 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Verificarea stării tehnice 1 buc. 2 Deservirea tehnică 1 buc. 3 Servicii neprevăzute
8		<b>DACIA LOGAN 1,4i, anul 2006, ( MAI 9121-UU1LSDAGH37022079)</b>			
8.1	50112000-3	DACIA LOGAN 1,4i, anul 2006, ( MAI 9121-UU1LSDAGH37022079)	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Filtru de ulei 1,4 i 1 buc. 2 Garnitura dopului de scurgere a uleiului 1 buc. 3 Filtru de aer K7J 1 buc. 4 Filtru combustibil 31buc. 5 Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 5 litri 6 Plăcuțe de frână față 1 set 7 Plăcuțe de frână spate 1 set 8 Bucșa stabilizatorului 2 buc. 9 Articulație tripodă 2 buc. 10 Piese de schimb suplimentare (+3%) Servicii de deservire și reparație: 1 Deservirea tehnică 1 buc. 2 Ungerea lacătelor 5 buc. 3 Schimbul plăcuțelor de frână față; spate 2 set. 4 Schimbul bucșei stabilizatorului 2 buc. 5 Schimbul articulație tripodă 2 buc. 6 Reglarea axei față(R-D-N-C) 1 buc. 7 Sudare toba de eșapament 2 buc. 8 Servicii neprevăzute (+3%) 1 buc.
9		<b>DACIA LOGAN 1,6i, anul 2006 COD VIN UU1LSDABH358339321</b>			

9.1	50112000-3	DACIA LOGAN 1,6i, anul 2006 COD VIN UU1LSDABH358339321	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Filtru de ulei 1,6i 2 buc. 2 Garnitura dopului de scurgere a uleiului 2 buc. 3 Filtru de aer K7J 2 buc. 4 Filtru combustibil 1 buc. 5 Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,3l) 10 litri 6 Plăcuțe de frână față; spate 2 set 7 Bucșa stabilizatorului 1 set 8 Fuzeta și rulmentul al butucului față 2 buc. 9 Sailent-bloc al brațului față 1 set 10 Pivot 1 buc. 11 Sailent-bloc al punții spate 1 buc. 12 Cap bară viraj 1 buc. 13 Radiator de încălzire interior 1 buc. 14 Rezervuar pentru lichidul de răcire 1 buc. 15 Amortizator spate 2 buc. 16 Cablul frânei de mână 2 buc. 17 Piese de schimb suplimentare (+3%) Servicii de deservire și reparație: 1 Deservirea tehnică 3 buc. 2 Schimbul rezervuar pentru lichidul de răcire 1 buc. 3 Ungerea lacătelor 2 buc. 4 Schimbul plăcuțelor de frână față; spate 2 set. 5 Schimbul bucșei stabilizatorului 1 buc. 6 Schimbul rulmentului al butucului față 2 buc. 7 Schimbul fuzeta și rulmentul al butucului față 2 buc. 8 Schimbul sailent-blocului al brațului față 1 buc. 9 Schimbul pivotului 1 buc. 10 Schimbul sailent-blocului al punții spate 1 buc. 11 Schimbul amortizator spate 2 buc. 12 Schimbul capacului bară viraj 1 buc. 13 Schimbul radiator de încălzire interior 1 buc. 14 Controlul sistemului electric 2 buc. 15 Cablul frânei de mână 2 buc. 16 Reglarea axei față (R-D-N-C) roților 1 buc. 17 Deservirea sistemul. de condiționare a aerului 1 buc. 18 Servicii neprevăzute (+3%)
<b>10</b>		<b>Dacia logan 1,2 an.2014; 2(două unități) MAI – 9513 UU14SDAG451561870 MAI – 9256 UU14SDAG452184665</b>			
10.1	50112000-3	Dacia logan 1,2 an.2014; 2(două unități) MAI – 9513 UU14SDAG451561870 MAI – 9256 UU14SDAG452184665	Bucată	2.00	Piese de schimb: 1 Ulei motor HELIX HX7 5W-30 8 litri 2 Filtru de ulei 2 buc. 3 Filtru de aer 2 buc. 4 Braț inferior față 2 buc. 5 Braț superior față 2 buc. 6 Tijă de direcție 4 buc. 7 Bucșa punte spate 4 buc. 8 Bușcă stabilizator 2 set. 9 Plăcuțe de frână față 2 set 10 Plăcuțe de frână spate 2 set 11 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Deservirea tehnică 2 buc. 2 Controlul sistemului electric 2 buc. 3 Ungerea lacătelor 2 buc. 4 Schimbul Braț inferior față 2 buc. 5 Schimbul Braț superior față 2 buc. 6 Schimbul Tijă de direcție 4 buc. 7 Schimbul plăcuțelor de frână față ; spate 4 set. 8 Bucșa punte spate 4 buc. 9 Bușcă stabilizator 2 set. 10 Reglarea unghiurilor roților 1 buc. 11 Lucrări neprevăzute 1 buc. 12 Servicii neprevăzute (+3%)
<b>11</b>		<b>Mercedes sprinter 315 CDI an.2015, WDB9067351P221962 MAI 9307</b>			
11.1	50112000-3	Mercedes sprinter 315 CDI an.2015, WDB9067351P221962 MAI 9307	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei motor Oil 5W30 1 litri 2 Filtru ulei 1 buc. 3 Garnitura dop baie ulei 1 buc. 4 Filtru aer motor 1 buc. 5 Filtrul salonului 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Curățător tehnic 1 unit. 2 Înlocuire ulei și filtru motor 1 unit. 3 Înlocuire filtru aer 1 unit. 4 Înlocuire filtru habitaclu 1 unit. 5 Verificare suspensie 1 unit. 6 Curățare tambur frâna de mână 1 unit. 7 Reglare frână de mână 1 unit. 8 Reglarea unghiurilor roților 1 unit.
<b>12</b>		<b>Renault Master 2.5 TDI, anul 2003 - VF1RDMUK528731028</b>			

12.1	50112000-3	Renault Master 2.5 TDI, anul 2003 - VF1RDMUK528731028	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei 10W40 8 lit. 2 Filtru de ulei 1 buc. 3 Filtru de aer 1 buc. 4 Filtru de combustibil 1 buc. 5 Curea generator 1 buc. 6 Cureaua amplificatorului hidraulic 1 buc. 7 Rolă de tensionare 2 buc. 8 Saboți de frână față 1 set 9 Piese de schimb în asortiment 1 buc. 10 Servicii neprevăzute (+3%) Servicii de deservire și reparație: 1 Schimbul uleiului 1 buc. 2 Schimbul filtrului combustibil 1 buc. 3 Schimbul filtrului de aer 1 buc. 4 Schimbul al saboților față 1 set. 5 Diagnostiul sistemului electric 1 buc. 6 Schimbul Curea generator 1 buc. 7 Schimbul Cureaua amplificatorului hidraulic 1 buc. 8 Schimbul Rolă de tensionare 2 buc. 9 Reglarea axei față (R-D-N-C) roților 1 buc.
<b>13</b>		<b>Renault Master 2.2 dci, MAI 9192 anul 2001 (1995) - VF1UDCNG525845738</b>			
13.1	50112000-3	Renault Master 2.2 dci, MAI 9192 anul 2001 (1995) - VF1UDCNG525845738	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei 10W40 8 lit. 2 Filtru de ulei 1 buc. 3 Filtru de aer 1 buc. 4 Filtru de combustibil 1 buc. 5 Saboți de frână față; spate 1 set 6 Bară viraj 1 buc. 7 Cap bară viraj 2 buc. 8 Far spate 1 buc. 9 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Verificarea stării tehnice 1 buc 2 Diagnosticul sistemului electric 1 buc 3 Schimbul uleiului 1 buc. 4 Schimbul filtrului combustibil 1 buc. 5 Schimbul filtrului de aer 1 buc. 6 Schimbul al saboților față; spate 1 set. 7 Schimbul bară viraj 1 buc. 8 Schimbul capului bară viraj 2 buc. 9 Schimbul far spate 1 buc. 10 Reglarea axei față (R-D-N-C) 1 buc. 11 Reglarea frânei de mină 1 buc. 12 Deservirea tehnică 1 buc. 13 Servicii neprevăzute (+3%)
<b>14</b>		<b>Mercedes Sprinter 416 CDI, MAI 9231anul 2001, COD VIN WDB9046122R227197</b>			
14.1	50112000-3	Mercedes Sprinter 416 CDI, MAI 9231anul 2001, COD VIN WDB9046122R227197	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei 10W40 8 lit. 2 Filtru de ulei 1 buc. 3 Filtru de aer 1 buc. 4 Filtru de combustibil 1 buc. 5 Saboți de frână față; spate 1 set 6 Bară viraj 1 buc. 7 Cap bară viraj 2 buc. 8 Lichid de frână 3 litri 9 Cilindru principal de frână 1 buc. 10 Cilindru de frâna față 1 buc. 11 Cilindru de frâna spate 1 buc. 12 Furtun de frână față 1 buc. 13 Furtun de frână spate 1 buc. 14 Cablul frânei de mână 1 buc. 15 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Verificarea stării tehnice 1 buc 2 Diagnosticul sistemului electric 1 buc 3 Schimbul uleiului 1 buc. 4 Diagnostica sistemului de frînare 1 buc. 5 Schimbul filtrului combustibil 1 buc. 6 Schimbul filtrului de aer 1 buc. 7 Schimbul al saboților față; spate 1 set. 8 Schimbul bară viraj 1 buc. 9 Schimbul capului bară viraj 2 buc. 10 Schimbul Lichid de frână 3 litri 11 Schimbul Cilindru principal de frână 1 buc. 12 Schimbul Cilindru de frâna față 1 buc. 13 Schimbul Cilindru de frâna spate 1 buc. 14 Schimbul Furtun de frână față 1 buc. 15 Schimbul Cablul frânei de mână 1 buc. 16 Schimbul Furtun de frână spate 1 buc. 17 Reglarea axei față (R-D-N-C) 1 buc. 18 Reparația și reglarea frânei de mină 1 buc. 19 Deservirea tehnică 1 buc. 20 Servicii neprevăzute (+3%)
<b>15</b>		<b>Tayota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTECB01JX01023144</b>			

15.1	50112000-3	Tayota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTECB01JX01023144	Bucată	1.00	Piese de schimb: 1 Ulei 10W40 8 lit. 2 Filtru de ulei 1 buc. 3 Filtru de aer 1 buc. 4 Filtru de combustibil 1 buc. 5 Plăcuțe de frână față; spate 1 set 6 Bară viraj 1 buc. 7 Cap bară viraj 2 buc. 8 Lichid de frână 3 litri 9 Cilindru principal de frână 1 buc. 10 Cilindru de frâna față 1 buc. 11 Cilindru de frâna spate 1 buc. 12 Furtun de frână față 1 buc. 13 Furtun de frână spate 1 buc. 14 Cablul frânei de mână 1 buc. 15 Amortizatoare capota față 2 buc. 16 Piese de schimb în asortiment 1 buc. Servicii de deservire și reparație: 1 Verificarea stării tehnice 1 buc 2 Diagnosticul sistemului electric 1 buc 3 Schimbul uleiului 1 buc. 4 Diagnostica sistemului de frânare 1 buc. 5 Schimbul filtrului combustibil 1 buc. 6 Schimbul filtrului de aer 1 buc. 7 Schimbul al plăcuțelor față; spate 1 set. 8 Schimbul bară viraj 1 buc. 9 Schimbul capului bară viraj 2 buc. 10 Schimbul Lichid de frână 3 litri 11 Schimbul Cilindru principal de frână 1 buc. 12 Schimbul Cilindru de frâna față 1 buc. 13 Schimbul Cilindru de frâna spate 1 buc. 14 Schimbul Furtun de frână față 1 buc. 15 Schimbul Cablul frânei de mână 1 buc. 16 Schimbul amortizatoare capota față 2 buc. 17 Furtun de frână spate 1 buc. 18 Reglarea axei față (R-D-N-C) 1 buc. 19 Reparația și reglarea frânei de mină 1 buc. 20 Deservirea tehnică 1 buc. 21 Servicii neprevăzute (+3%)
<b>16</b>		<b>HYUNDAI SANTA FE AN, 2016 KMHSU81XDHU697860</b>			
16.1	50112000-3	HYUNDAI SANTA FE AN, 2016 KMHSU81XDHU697860	Bucată	1.00	1 Ulei motor Oil 5W30 C3 1 litri 2 Filtru ulei 1 buc. 3 Garnitura dop baie ulei 1 buc. 4 Filtru aer motor 1 buc. 5 Filtrul salonului 1 buc. 6 Curățător tehnic 1 unit. 7 Înlocuire ulei și filtru motor 1 unit. 8 Înlocuire filtru aer 1 unit. 9 Înlocuire filtru habitacul 1 unit. 10 Verificare suspensie 1 unit. 11 Curățare tambur frâna de mână 1 unit. 12 Reglare frână de mână 1 unit. 13 Geometrie roți 1 unit.
<b>17</b>		<b>Dacia DUSTER AN. 2017 (2 unități) ZUR- 383 UU1HSDJ9G58372779 ȘI ZUR-417 UU1HSDJ9G59274403</b>			
17.1	50112000-3	Dacia DUSTER AN. 2017 (2 unități) ZUR-383 UU1HSDJ9G58372779 ȘI ZUR-417 UU1HSDJ9G59274403	Bucată	2.00	1 Filtru ulei K9K II 2 buc. 2 Garnitura dop baie ulei 2 buc. 3 Filtru aer K9K H5F H4M H4B B4D 2 buc. 4 Ulei EVOLUTION RN-TECH Diesel DPF 5 W30 208L 10 litri Servicii de deservire și reparație: 1 Deservirea tehnică 2 buc.
<b>18</b>		<b>SCANIA, autospecială de intervenție la incendii ANUL 2004 COD VIN WOLOTGF7542190713</b>			
18.1	50112000-3	SCANIA, autospecială de intervenție la incendii ANUL 2004 COD VIN WOLOTGF7542190713	Bucată	1.00	1 Ulei motor – schimb 40 lit. 2 Filtru ulei – schimb 2buc. 3 Filtru ulei – schimb 1buc. 4 Filtru combustibil– schimb 1buc. 5 Filtru aer– schimb 1 buc. 6 Filtru p/u cabină– schimb 1 buc. 7 Filtru PLDW– schimb 1 buc. 8 Pernă scania– schimb 2buc. 9 Antifreeze 5 Litri – schimb 4 buc. 10 Termostat în complet cu garnitură– schimb 1 buc. 11 Rolă de tensionare a curelei de distribuție – schimb 3buc. 12 Cureaua scania– schimb 1 buc. 13 Servicii neprevăzute (+3%)

### 3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Oferta	În original	DA
3.2	Certificat de înregistrare	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA

3.3	Formularul informativ despre ofertant (F3.3)	În original	DA
3.4	Licența și anexa acesteia sau autorizația de activitate	Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului	DA
3.5	Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (Formularul 3.4)	În original	DA
3.6	Avizul privind lipsa datoriilor eliberat de către Inspectoratul Fiscal	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.7	Certificat de calitate	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.8	Rechizitele bancare ale participantului	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.9	Certificat de atribuire a contului bancar	În original	DA

#### 4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	<b>Nu vor fi</b>
4.2	Garanția pentru ofertă:	
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<b>0.00%</b> din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<b>DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2013</b>
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	<b>conform necesităților pe parcursul anului 2018</b>
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>în termen de 30 zile după prezentarea facturii fiscale.</b>
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<b>30 zile</b>
4.9	Ofertele în valută străină:	<b>Nu se acceptă</b>

#### 5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	<b>Cerere a ofertelor de prețuri nr. 18/01528</b> Pentru achiziționarea de: <b>Servicii de deservire și reparatie a mijloacelor de transport auto</b> Autoritatea contractantă: <b>Inspectoratul General pentru Situații de Urgență</b> Adresa autorității contractante: <b>mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69</b> A nu se deschide înainte de: <b>07.06.2018 10:00</b>
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: <b>mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69</b> Tel: <b>022 220362</b> Fax: <b>022 220362</b> E-mail: <b>achiziții@dse.md</b> Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: <b>07.06.2018 10:00</b>
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: <b>mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69</b> Tel: <b>022 220362</b> Data, Ora: <b>07.06.2018 10:00</b>

#### 6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<b>Leu MD</b>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<b>BNM</b>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<b>07.06.2018</b>
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b>pe fiecare lot în parte</b>
6.3	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<b>Nu sunt</b>

#### 7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Cel mai mic preț</b>
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<b>0.00%</b>
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	<b>6 zile</b>

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:



**VINICIUC ANATOLIE** \_\_\_\_\_